

„Stellplatz“

Lernmaterialien zur baulichen und gestalterischen
Barrierefreiheit

Mag. Peter Milbradt – easy entrance gmbh

Worum es geht – „Stellplätze“

- Menschen mit Mobilitätsbehinderungen sind sehr oft auf das Auto angewiesen.
- Beim Aussteigen brauchen sowohl Rollstuhlfahrer/innen als auch Menschen mit Gehilfen ausreichend Platz, um sich bewegen zu können
- Aufgrund der körperlichen Einschränkungen fällt es ihnen oft schwerer längere Strecken zu Fuß/im Rollstuhl/mit Gehhilfen zurückzulegen.
- Barrierefrei Stellplätze befinden sich daher idealerweise in Eingangsnähe
- Sie sind leicht zu finden und klar erkennbar
- Der Weg zum Eingang ist stufenlos ausgeführt

Wie nutze ich die Folien optimal

- **Die nächsten Folien zeigen Fotobeispiele von alltäglichen Situationen**
- **Die Beispiele können positiv, negativ oder auch beides sein**
- **Notieren Sie sich bitte Ihre Einschätzungen auf einem Blatt Papier**
- **Auf den darauf folgenden Folien finden Sie die Antworten und die entsprechenden Erläuterungen**
- **Positive Beispiele runden die Kapitel ab**

Stellplatz 01



Meine Einschätzung zu Stellplatz 01

- **Positiv**

- **Negativ**



Antworten zu Stellplatz 01

- Rasengittersteine sind schwer berollbar
- mit Krücken besteht Stolpergefahr
- Verletzungsgefahr durch umknicken (hohe Absätze, Stöckelschuhe)



Antworten zu Stellplatz 01

- das Hinweisschild ist zu klein und aus der Entfernung nicht erkennbar
- es fehlt die Bodenmarkierung (Symbol und Begrenzungslinien)
- Gefahr, dass das Auto zugeparkt wird und die Bewegungsflächen nicht mehr zur Verfügung stehen

Stellplatz 02



Meine Einschätzung zu Stellplatz 02

- **Positiv**

- **Negativ**



Antworten zu Stellplatz 02

- Bodenmarkierung vorhanden (Symbol und Begrenzungslinien)



Antworten zu Stellplatz 02

- Der Weg zum Haupteingang ist nicht stufenlos gegeben, da der Gehsteig nicht abgesenkt ist. Es muss der Weg über die Fahrbahn genommen werden.
- Auch auf dem der Straße zugewandten Teil befindet sich eine kleine Anrampung, die zu steil ausgeführt ist
- es fehlt das Verkehrsschild

Stellplatz 03



Meine Einschätzung zu Stellplatz 03

- **Positiv**

- **Negativ**



Antworten zu Stellplatz 02

- Der Boden ist gut berollbar.
- Der Weg vom Stellplatz schließt direkt an den Gehweg an. Der Gehweg ist stufen- und schwellenlos erreichbar



Antworten zu Stellplatz 03

- Es fehlen die Begrenzungslinien. Dadurch kann es passieren, dass die Fahrertüre eines parkenden Autos unbeabsichtigt verstellt wird.
- Es fehlt das Rollstuhlsymbol am Boden
- Die Schilder sind zu tief montiert. Wenn Autos auf dem Stellplatz parken kann man den BF-Stellplatz bei Annäherung nicht mehr erkennen

Anagepasst/barrierefrei

- Der Boden ist gut berollbar
- Das Rollstuhlsymbol und die seitliche Begrenzungslinie ist aufgebracht
- Das Schild ist gut sichtbar



Angepasst/ barrierefrei

- Der Boden ist gut
berollbar
- Das Rollstuhlsymbol
und die seitliche
Begrenzungslinie ist
aufgebracht
- Das Schild ist gut
sichtbar
- Es gibt eine gemein-
same Bewegungs-
fläche



Angepasst/ barrierefrei

- Grundsätzlich empfiehlt es sich, besonders in Tiefgaragen an der Wand zusätzliche, kontrastierende Linien aufzubringen, um den Autofahrer/innen eine bessere Orientierung beim Einparken zu geben

